

Reģistrācijas Nr.	KV 6145
Marka/modelis	PEUGEOT PARTNER 4x4
Izlaiduma gads	2017
Šasijas Nr.	VF37ABHY6HJ713581
Virsbūves Nr.	—
Motora Nr.	—
Krāsa	Balta
Pilna masa (kg)	2028
Tips	Kravas furgons
Reģ. apliecības Nr.	AF 2418400
Tehniskā apskate	26.11.2026
Nobraukums (km)	158298

TRANSPORTA LĪDZEKĻA PARAMETRI

1. Motora tilpums	1.6 l
2. Degviela	Dīzelis
3. Ātrumkārbā	Mehāniskā 5 pārnēsumi
4. Velkošo tiltu skaits	2 gab.

5. Aprīkojums: (ir / nav)

ir	centrālā atslēga	nav	jumta lūka
ir	el. logu pacēlāji	ir	el. vadāmi spoguļi
ir	kondicionieris	nav	ādas salons
ir	ABS	ir	gaisa drošības spilveni

6. Komplektācija: (ir / nav)

nav	aptieciņa	ir	aizdedzes atslēgas
nav	uguns dzēšamais	ir	signalizācijas pultis
nav	piespiedu apstāšanās zīme		

7. Papild-aprīkojums | Lukturu augstuma korektors, CD atskaņotājs „PEUGEOT” oriģinālais, imobilaizers, aizmugures bremžu gaismas dublieris, visu riteņu piedziņa, piekabes āķis.



TRANSPORTA LĪDZEKĻA VĒRTĒJUMS (no 1 līdz 5): 1 (ļoti slikts)

5 Ļoti labs	(teicamā ekspluatācijas kārtībā bez vizuāliem un tehniskiem defektiem)
4 Labs	(labā ekspluatācijas kārtībā ar sīkiem mazpamanāmiem un maznozīmīgiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
3 Viduvējs	(vidējā tehniskā kārtībā ar pamanāmiem, bet neizteiktiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
2 Slikts	(sliktā ekspluatācijas kārtībā ar izteiktiem kapitālietilpīgiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
1 Ļoti slikts	(nav ekspluatācijas kārtībā, izmantojams rezerves daļās vai norakstāms metāllūžņos)

PAPILDUS KOMENTĀRI | Jānorāda defekti, kuri konstatēti apskates brīdī

Virsbūves krāsojuma bojājumi. Korozija abiem sliekšņiem, aizmugures, sānu durvju apakšējās mala. Aprūsējušas durvju ailes, durvju atvēršanas mehānismi un sliedes. Noņemts sakabes āķa bloks – bojāts (visu laiku pīkst). Noņemts kardāns, ielikts salonā – vibrācija no krustiņiem un piekargultņa. Salons apbružāts, sēdekļiem nepieciešama ķīmiskā tīrīšana. Ziemas apstākļos iesalst pārnēsumu kārbas vadības trosīte. Bieži problēmas ar AdBlue sistēmu. Apsekošanas brīdī transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis novērtēts pēc vizuāli redzamiem defektiem. Transportlīdzekļiem nav veikta padziļināta motora, transmisijas, agregātu, citu mezglu un elektrosistēmas defektācija. Pārdevējs nenes atbildību par apstākļiem, kas var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm un kas var pazemināt transportlīdzekļa vērtību.

TRANSPORTA LĪDZEKĻA CENA (bez PVN)	550,00
PVN 21%	115,50
TRANSPORTA LĪDZEKĻA VĒRTĪBA EUR	665,50