

Reģistrācijas Nr.	HG 4016
Marka/modelis	RENAULT TRAFIC
Izlaiduma gads	2008
Šasijas Nr.	VF1JLAMA69V337280
Virsbūves Nr.	—
Motora Nr.	—
Krāsa	Balta
Pilna masa (kg)	2835
Tips	Vieglais pasažieru
Reģ. apliecības Nr.	AE 0878774
Tehniskā apskate	Nav
Nobraukums (km)	342729

TRANSPORTA LĪDZEKĻA PARAMETRI

1. Motora tilpums	2.0 l
2. Degviela	Dīzelis
3. Ātrumkārbā	Mehāniskā 6 pāresumi
4. Velkošo tiltu skaits	1 gab.

5. Aprīkojums: (ir / nav)

ir	centrālā atslēga	nav	jumta lūka
ir	el. logu pacelāji	ir	el. vadāmi spoguļi
ir	kondicionieris	nav	ādas salons
ir	ABS	ir	gaisa drošības spilveni

6. Komplektācija: (ir / nav)

nav	aptieciņa	ir	aizdedzes atslēgas
nav	uguns dzēšamais	nav	signalizācijas pultis
nav	piespiedu apstāšanas zīme		

7. Papild-aprīkojums | Tonēti stikli (rūpnīcas oriģinālais tonējums), elektriski apsildāms aiz mugures loga stikls, priekšējie miglas lukturi, lukturu augstuma korektors, audio vadība no stūres vārpstas, 9 sēdvietas, CD atskaņotājs „RENAULT” oriģinālais, aiz mugures bremžu gaismas dublieris, ESP, piekabes āķis.



TRANSPORTA LĪDZEKĻA VĒRTĒJUMS (no 1 līdz 5): 2 (slikts)

5 Ļoti labs	(teicamā ekspluatācijas kārtībā bez vizuāliem un tehniskiem defektiem)
4 Labs	(labā ekspluatācijas kārtībā ar sīkiem mazpamanāmiem un maznozīmīgiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
3 Viduvējs	(vidējā tehniskā kārtībā ar pamanāmiem, bet neizteiktiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
2 Slikts	(sliktā ekspluatācijas kārtībā ar izteiktiem kapitālietilpīgiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
1 Ļoti slikts	(nav ekspluatācijas kārtībā, izmantojams rezerves daļās vai norakstāms metāllūžņos)

PAPILDUS KOMENTĀRI | Jānorāda defekti, kuri konstatēti apskates brīdī

Deformācija uz labā sānu sliekšņa, korozija uz spārnēm un sliekšņiem, dzinējam zūd jauda, nestrādā visi cilindri. Bojāts – saplīsis vadītāja sēdekļis. Apsekošanas brīdī transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis novērtēts pēc vizuāli redzamiem defektiem. Transportlīdzekļiem nav veikta padziļināta motora, transmisijas, agregātu, citu mezglu un elektrosistēmas defektācija pirms izsoles sākuma vērtības noteikšanas. Pārdevējs nenes atbildību par apstākļiem, kas var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm un kas var pazemināt transportlīdzekļa vērtību.

TRANSPORTA LĪDZEKĻA CENA (bez PVN)	600,00
PVN 21%	126,00
TRANSPORTA LĪDZEKĻA VĒRTĪBA EUR	726,00