

Reģistrācijas Nr.	JR 9147
Marka/modelis	TOYOTA LAND CRUISER
Izlaiduma gads	2014
Šasijas Nr.	JTEBH3FJ405079402
Virsbūves Nr.	—
Motora Nr.	—
Krāsa	Balta
Pilna masa (kg)	2990
Tips	Vieglais pasažieru
Reģ. apliecības Nr.	AF 1410645
Tehniskā apskate	Nav (anulēta 12.06.2026)
Nobraukums (km)	335670

TRANSPORTA LĪDZEKĻA PARAMETRI

1. Motora tilpums	3.0 l
2. Degviela	Dīzelis
3. Ātrumkārbā	Automātiskā
4. Velkošo tiltu skaits	2 gab.

5. Aprīkojums: (ir / nav)

ir	centrālā atslēga	nav	jumta lūka
ir	el. logu pacelāji	ir	el. vadāmi spoguļi
ir	kondicionieris	ir	ādas salons
ir	ABS	ir	gaisa drošības spilveni

6. Komplektācija: (ir / nav)

nav	aptieciņa	ir	aizdedzes atslēgas
nav	uguns dzēšamais	nav	signalizācijas pultis
nav	piespiedu apstāšanas zīme		

7. Papild-aprīkojums	Tonēti stikli (rūpnīcas oriģinālais tonējums), elektriski apsildāms priekšējais vējstikls, elektriski apsildāms aizmugures loga stikls, pagriezienu dublieri ārējos atpakaļskata sānu spoguļos, priekšējo lukturu mazgātāji, priekšējie miglas lukturi, audio vadība no stūres rata, multifunkcionālā, elektriski regulējama ādas apdares stūre, kruīzkontrole, CD atskaņotājs, mainītājs „TOYOTA” oriģinālais, USB ieeja, imobilaizers, lietus sensors, aizmugurējie „parkošanās” sensori, jumta sliedes, dekoratīvi sliekšņi, ASR, DAC, ESP, funkcija „PWR HEAT”, elektriski atverama degvielas tvertnes ielietnes lūka, aizmugures bremžu gaismas dublieris, piekabes āķis.
----------------------	--

TRANSPORTA LĪDZEKĻA VĒRTĒJUMS (no 1 līdz 5): 1 (ļoti slikts)

5 Ļoti labs	(teicamā ekspluatācijas kārtībā bez vizuāliem un tehniskiem defektiem)
4 Labs	(labā ekspluatācijas kārtībā ar sīkiem mazpamanāmiem un maznozīmīgiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
3 Viduvējs	(vidējā tehniskā kārtībā ar pamanāmiem, bet neizteiktiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
2 Slikts	(sliktā ekspluatācijas kārtībā ar izteiktiem kapitālietilpīgiem vizuāliem vai tehniskiem defektiem)
1 Ļoti slikts	(nav ekspluatācijas kārtībā, izmantojams rezerves daļās vai norakstāms metāllūžņos)

PAPILDUS KOMENTĀRI | Jānorāda defekti, kuri konstatēti apskates brīdī

Avarējis. Bojāta automašīnas priekšējā daļa, priekšējais tilts, priekšējo riteņu piekares, radiatori. nostrādājuši gaisa drošības spilveni. Automašīnas dzinējs pēc CSNg ir bez eļļas karterī. Apsekošanas brīdī transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis novērtēts pēc vizuāli redzamiem defektiem. Transportlīdzekļiem nav veikta padziļināta motora, transmisijas, agregātu, citu mezglu un elektrosistēmas defektācija pirms izsoles sākuma vērtības noteikšanas. Pārdevējs nenes atbildību par apstākļiem, kas var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm un kas var pazemināt transportlīdzekļa vērtību.



TRANSPORTA LĪDZEKĻA CENA (bez PVN)	3000,00
PVN 21%	630,00
TRANSPORTA LĪDZEKĻA VĒRTĪBA EUR	3630,00