AUTOMOBIĻA

AUDI A6

TIRGUS VĒRTĪBAS

APRĒĶINS



AUTOMOBIĻA VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS AKTS Nr.81.





Apskates/vērtēšanas datums 09.09.2026
Apskates vieta: Tālavas iela 68,Valka,Valkas novads

Īpašnieks/turētājs	**Valkas novada pašvaldība**		
Adrese turētāja	**Semināra iela 9,Valka,Valkas novads**		
Reģistrācijas Nr.	**JL 3813**	Dzinēja tilpums, l	**2,7**
Marka, modelis	**AUDI A6**	Dzinēja jauda, kw	**140**
Pirmā reģistrācija	**08.07.2009.**	Degviela	**Dīzeļdegviela**
Šasijas Nr.	**WAUZZZ4F5AN009925**	Krāsa	**
Tips	**Vieglais pasažieru**	Odometra rādījums, km	**336 063**
Virsbūves tips, durvju skaits	**4 durvis**	Reģ.apliecības Nr.	**AF4338095**

Komplektācija un papildaprīkojums

	Salons		Aprīkojums			Drošība	
	Ādas apdares		Automātiskā ā/kārba	i	Kondicionieris	i	ABS,ESP,ARS
i	4.elektr. reg. stikla pac.	i	Vieglmetāla diski R16		Elektr. aizm. durvju aizv.	i	Drošības spilveni.
	Lūka/panorāmas lūka	i	Audio sist.		Atpakaļsk. kam.		Lietus sensors
	Elektr. reg. sēdekļi	i	Kruīzkontrole		Led lukt.		Imobilaizers
	Sēd. Apsilde	i	Navigācija	i	Pilna masa 2240kg		Aklās zonas asist.
	Tonēti aizm.logi	i	Lukturu mazg.	i	Pašmasa 1735kg	i	Miglas lukturi
	Papildus sēdekļu rinda	i	Stūres pastiprinātājs		Sakabes āķis	i	Centrālā atslēga
i	Multifunkc. stūre	i	Borta kompjūters	i	Aizm.riepu nol.60%		Joslu kontrl.sistēma
i	Ādas stūre	i	Aizm.+ pr.parkingsen.	i	Pr.riepu nol.60%		City Safety
i	5 sēdvietas		AWD	i	Apsildāmi spoguļi		Hand free
Aprīkojuma līnija (pakete)							
Tehniskā apskate	TA 15.06.2027						

Vērtību paaugstinoši faktori:Nav.

Vērtību pazeminoši faktori: ***Aizmugures arkās uz virsbūves ap.daļā redzama korozija..***

Pamatojums

1. Konkrētā transporta līdzekļa apskates protokols Nr.81.
2. MK noteikumi Nr.30.
3. Tirgus konjuktūras datu analīze: ss.com
4. Tirgus vērtība noteikta ar PVN.
5.Vērtējums paredzēts iesniegšanai Valkas novada pašvaldībā.

Secinājumi. **Pielikumā csdd izdruka**

Tirgus vērtība (iesk. PVN)	**3500 / trīs tūkstoši pieci simti /**

Vērtētājs Aivars Briedis....., Tehniskā vērtētāja sertifikāta Nr. 58....., derīgs līdz..21.01.2027.....

















Vērtētājs Aivars Briedis....., Tehniskā vērtētāja sertifikāta Nr. 58....., derīgs līdz..21.01.2027.....

AUDI A6



LATVIJAS REPUBLIKA

TRANSPORTLĪDZEKĻA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA

LV

A	Reģistrācijas numurs	JL3813
B	Reģistrācijas datums	08.07.2009.
H	Derīga līdz	**
D1.	Marka	AUDI
D3.	Modelis	A6
E	VIN	WAUZZZ4F5AN009925
Turētājs	C.1.1.	VALKAS NOVADA PAŠVALDĪBA
	C.1.2.	**
	C.1.3.	SEMINĀRA IELA 9 VALKA, VALKAS NOVADS
Īpašnieks	C.2.1.	VALKAS NOVADA PAŠVALDĪBA
	C.2.2.	**

AF 4338095

LV

AF 4338095



AF 4338095

D.2.	Tips	4F			
	Variants	LCANAF1			
	Versija	FAVAN001R4F060857MC			
F.1.	Pilna masa (kg)	2240			
G	Pašmasa (kg)	1735			
I	Izdota	06.03.2023. CSDD VALKA			
J	Kategorija	M1	Q	Jauda	
K	Tipa apstiprinājuma Nr.	e1*2001/116*0254*22			
P.1.	Motora tilpums (cm3)	2698	P.2.	Motora maks. jauda (kW)	
P.3.	Degviela	Dizeļdegviela			
R	Krāsa	**			
S.1.	Sēdvietas	5	S.2	Stāvvietas	**
(Y)	Veids	Vieglais pasažieru			
(Z)	Piezīmes	**			
		**			
		**			

EIROPAS KOPIENA

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Latvijā reģistrēto transportlīdzekļu pēdējās tehniskās apskates rezultāti

Tehniskie dati

Pārbaudes veids:	Atkārtota pārbaude
Reģistrācijas statuss:	Uzskaitē
Marka, modelis:	AUDI A6
Reģistrācijas numurs:	JL3813
Pirmās reģistrācijas datums:	08.07.2009
Emisiju standarts:	Euro 5 A
Nākamās apskates datums:	15.06.2027
Odometra rādījums:	331972
Novērtējums:	1 - Ar pieļaujamiem defektiem
CO2:	169
Dūmainības koeficients (m^{-1}):	0.01
Degvielas veids:	Dīzeļdegviela
Degvielas patēriņš:	6.4 litri/100 km
- pilsētā	8.0 litri/100 km
- ārpus pilsētas	5.5 litri/100 km
Motora maksimālā jauda (kW):	140
Motora tilpums (cm3):	2698
Pilna masa (kg):	2240
Pašmasa (kg):	1735

Detalizētais vērtējums

Kods	Novērtējums:	Trūkumi vai bojājumi
3.2.	1	Redzamību vai izturību būtiski neietekmējoši stiklojuma bojājumi.
5.3.3.	1	Priekšējais tilts. Funkcionalitāti neietekmējošas balstrāmja deformācijas vai virspusēja korozija.
5.3.3.	1	2. tilts. Funkcionalitāti neietekmējošas balstrāmja deformācijas vai virspusēja korozija.
6.1.1.	1	Virspusēja rāmja vai nesošā elementa korozija.
4.2.1.	1	Nelieli bojājumi kreisajā pakaļējā gabarītlukturī.
4.2.1.	1	Nelieli bojājumi labajā pakaļējā gabarītlukturī.

Būtiski bojājumi CSNg

Informācija no policijas:

Nav

Informācija no apdrošinātājiem:

Nav

Nobraukuma vēsture LV

Datums:	Odometrs	Nobraukums
15.06.2026	331972	634
03.06.2026	331338	18952
03.06.2025	312386	329
20.05.2025	312057	21813
07.05.2024	290244	17624
03.04.2023	272620	2325
24.03.2022	270295	6
18.03.2022	270289	1542
26.02.2021	268747	6296

26.02.2020	262451	590
07.02.2020	261861	32446
08.02.2019	229415	37211
23.01.2018	192204	31803
19.01.2017	160401	35845
11.01.2016	124556	39012
09.01.2015	85544	35942
12.12.2013	49602	204
11.12.2013	49398	49398

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis

159,00 EUR	- uz gadu (pilnā apmērā)
119,25 EUR	- noņemšanai no uzskaites
53,00 EUR	- līdz gada beigām, ja nodoklis par esošo mēnesi nav samaksāts
39,75 EUR	- līdz gada beigām, ja nodoklis par esošo mēnesi ir samaksāts

Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodokļa likme (īpašniekam nav jāmaksā):	
49 EUR	- mēnesī

Iepriekšējās apskates dati

Pārbaudes veids:	Pamatpārbaude
Nākamās apskates datums:	03.07.2026
Odometra rādījums:	331338
Novērtējums:	2 - Ar mēneša laikā labojamiem defektiem
Piezīmes:	Stāvbremzes bremzēšanas efektivitāte pietiekoša - riteņi tiek nobloķēti bremžu stendā.

Kods	Novērtējums:	Trūkumi vai bojājumi
3.2.	1	Redzamību vai izturību būtiski neietekmējoši stiklojuma bojājumi.
4.2.1.	1	Nelieli bojājumi labajā pakaļējā gabarītlukturī.
4.2.1.	1	Nelieli bojājumi kreisajā pakaļējā gabarītlukturī.
6.1.1.	1	Virspusēja rāmja vai nesošā elementa korozija.
5.3.3.	1	Priekšējais tilts. Funkcionalitāti neietekmējošas balstrāmja deformācijas vai virspusēja korozija.
5.3.3.	1	2. tilts. Funkcionalitāti neietekmējošas balstrāmja deformācijas vai virspusēja korozija.
5.3.4.	2	Priekšējais tilts. Palielināta brīvkustība balstiekārtas šarnīrā. Labā puse. Augšā priekšējais šarnīrs.
8.2.2.2.	2	Motors nav atbilstošā tehniskā kārtībā. Mēraparātu panelī uzrāda kļūmi motora darbībā. Dūmainības pārbaude nav veikta.

Ass	Kreisais	Labais	Bremžu tips
1	3.05	3.17	D
2	2.33	2.19	D
2	1.84	1.53	S

D - Darba bremzes; S - Stāvbremzes

Informācija sagatavota elektroniski 28.09.2026 09:18:35 no CSDD transportlīdzekļu un to vadītāju valsts nozīmes reģistra.

ss.com

Vieglie auto / Audi / A6

Visi sludinājumi

Cena: - Gads: 2009 - 2010 Tilpums: 2.7 - 2.7 Dzinējs: Dīzelis Ātrumkārba: Automā Virsbuve: Sedans Krāsa: Meklēt

Režīms: Saraksts Rajons: Visi sludinājumi Darījuma veids: Visi Modelis: A6

Sludinājumi		datums	Gads	Tilpums	Nobraukums	Cena
	Pārdod koptu Audi. Mainíta kàrba pie 500000 km. Braukts pa šoseju		2010	2.7D	617 tūkst.	2,950 €
	2.7D 140kW Quattro. Nobraukums 312 315km. Bagāta komplektācija. Auto apkalpo		2010	2.7D	-	4,850 €
	Audi A6, 2.7 dīzelis, 2009.g. , 140kW Automātiskā pārnesumkārba(ar sporta rež		2009	2.7D	-	5,490 €
	Audi A6 C6 2.7d 140kw. R18 Sline Facelift Automats Oriģināls nobraukums Ir Fran		2009	2.7D	237 tūkst.	5,650 €
	**Audi A6 2.7 Tdi automāts feislifts tikko no vācijas viens saimnieks, senona lamp**		**2010**	**2.7D**	**-**	**5,950** €
	Jauna TA 08.2027 Audi A6 S-Line full. Facelift. 2.7d Automāts. Quattro. Jaudīgs		2010	2.7D	261 tūkst.	5,990 €
	Авто из Германии в отличном состоянии. Есть вся история пробега, смотрите фото.		2010	2.7D	228 tūkst.	5,990 €
	Pārdodu koptu un glītu Audi A6 C6 2.7 Tdi quattro. Tehniskā apskate izieta		2010	2.7D	361 tūkst.	6,250 €

Remonts un apkalpošana (5510)
Rezerves daļas no Audi A6 (830)
Riepas (14663)
Akumulatori (122)
Lādētāji (113)
Atpakaļskata kameras (61)
Signalizācijas (51)
Tūnings (218)
Videoreģistratori (47)

Parādīt izvēlētos sludinājumus
Salīdzināt izvēlētos sludinājumus

Izvietot sludinājumu